

## Jefe de montaje

### Requisitos:

Ingeniero Electricista, Mecánico Electricista o Mecánico, del personal clave requerido como Jefe de Montaje, quien estará a cargo del montaje del transformador de potencia y demás equipos.

### Acreditación:

El título profesional requerido será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

<https://enlinea.sunedu.gob.pe/> o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link : <http://www.titulosinstitutos.pe/>, según corresponda.

### Requisitos:

05 años de experiencia en el ejercicio de la profesión

02 años de experiencia en trabajos o servicios de montaje de transformadores de potencia, subestaciones, líneas de transmisión o centrales de generación, de niveles de tensión 220 KV y/o 60 KV.

### Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

Enviar CV a: [vanessa@genersol.com](mailto:vanessa@genersol.com) y [marredondo@genersol.com](mailto:marredondo@genersol.com)